

История изменений ПО и документов изделия Астра-983

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:

- 2 – ПО необходимо заменить,
- 1 – ПО рекомендуется заменить,
- 0 – ПО допустимо использовать

Перечень сокращений:

- ПО – программное обеспечение;
- ПК – персональный компьютер;
- ПМ – программа и методика испытаний НГКБ.434449.003 ПМ;
- ПСИ – приемо-сдаточные испытания;
- РЭ1 – руководство по эксплуатации НГКБ.434449.003 РЭ1

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Июн 2016	-	-	983v4 (983vt4_1)	Flasher-v5_3	983-v1_3	v1_2	В РЭ1 введен знак сертификата соответствия ЕАС	-	-
Мар 2015	-	-	983v4 (983vt4_1)	Flasher-v5_3	983-v1_2	v1_2	По результатам ТИ ОО (Акт № 540) изменена схема электрическая принципиальная. В РЭ1: 1) изменена индикация; 2) введена защита от неправильного подключения к внешнему прибору; 3) изменен ток потребления; 4) добавлена информация о сертификации системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ ISO 9001.	-	-
Июн 2010	-	-	983v1	Flasher-v5_3	v1_0	v1_0	Базовая версия ПО, РЭ1, ПМ	-	-